

# DUCTION MOTOR



## □60mm

TERMINAL BOX TYPE

K6IS6N□



K6IS6N□-T



#### **SPECIFICATIONS**

6W 連続定格、4極

Model	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Current (A)	Start T. (N*m/ Kgf*Cm)	Rated T. (N*m. Kgf*Cm)	Speed (rpm)	Condenser (µF)				
K6I□6NJ(-T)		100	50	0,25	0.04/0.4	0.049/0.49	1200	2			
KOI LI ONJ(-1)		100	60	0,23	0.04/0.4	0.04/0.4	1500	3			
K6I□6NU(-T)		110	60	0.18	0.035/0.35	0.04/0.4	1500	2			
KOILIONU(-I)		115	00	0.19	0.04/0.4	0.04/0.4	1500	2			
KOLE ON ( T)	単相	200	50	0,11	0.045/0.45	0.049/0.49	1200	- 0.8			
K6I□6NL(-T)		200	60	0.11	0.045/0.45	0.04/0.4	1500				
		220	50	0.11	0.04/0.4	0.047/0.47	1250				
K6I□6NC(-T)		220	60	0.1	0.035/0.35	0.04/0.4	1500	0.6			
KOIDONC(-I)		230	50	0.12	0.045/0.45	0.047/0.47	1250	0.6			
		230	60	0.11	0.04/0.4	0.04/0.4	1500				
K6I□6ND(-T)		240	50	0.12	0.045/0.45	0.047/0.47	1250	0.5			

<sup>\*</sup> ロ:シャフト形状 (S:STRAIGHT, G:PINION)

### RATED TORQUE OF GEARHEAD

• 50Hz

単位 = 上段: N•m / 下段: kaf•cm

																										,
Model	Speed(rpm)	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	75	6
Motor/	ореса(грпт)	300	410	300	200	200	100	150	120	100	00	15	0	50	41	31	50	20	20	10	2	12,5	10	0.0	1.5	0
Motor/ Gearhead	Ratio	3	3,6	5	6	7.5	9	10	12,5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	250
K6I□6N	1□(-T)	0.11	0.14	0,19	0,23	0.29	0.34	0.38	0.48	0.57	0,69	0.69	0.86	1,03	1,23	1.37	1.54	1,85	2,31	2,78	3	3	3	3	3	3
K6G⊏	1B(C)	1,1	1.4	1,9	2,3	2,9	3.4	3,8	4.8	5.7	6,9	6.9	8,6	10,3	12,3	13.7	15.4	18.5	23.1	27,8	30	30	30	30	30	30

### • 60Hz

単位 = 上段: N·m / 下段: kaf·cm

																							122 - 1	-FX - 1 4	1117	1 +2 . 1	igi cili
	Model	Speed(rpm)	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9	72
- 1	Motor/	opoca(ipiii)	000	000	000	000			100			100	00		- 00	00	٥	- 00	- 00	L-1		2	10	14	-		
	Motor/ Gearhead	Ratio	3	3,6	5	6	7,5	9	10	12,5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	250
	K6I□6N	1□(-T)	0.10	0.12	0,16	0.19	0.24	0.29	0.32	0.41	0.49	0.58	0.58	0.73	0.87	1,05	1,17	1,31	1,57	1,97	2,36	2,62	3	3	3	3	3
	K6G⊏	B(C)	1,0	1,2	1.6	1.9	2,4	2,9	3,2	4.1	4,9	5,8	5,8	7,3	8,7	10,5	11,7	13,1	15.7	19.7	23,6	26,2	30	30	30	30	30


- \* GEARHEAD DECIMAL GEARHEADは別売です。
- \* GEARHEADの品名の中□には減速比が入ります。
- \* 色がMOTORと同じ方向、その以外は反対方向です。

  \* 表の減速比よりもっと減速しようとする場合には、ギアヘッドとモーターの間に減速比10のDECIMAL GEARHEADを設置することが可能です。このようとする場合には、ギアヘッドとモーターの間に減速比10のDECIMAL GEARHEADを設置することが可能です。このような 3N・m/30kgf・cm です。
- \* 回転数はMOTORの動機回転数(50Hz:1500rpm, 60Hz:1800rpm)を基準にして減速比に割って計算しました。実際を回転数は負荷の大きさによって表示される数値より 2~20% 小さいです。

# **GGM** GGM GEARED MOTOR


### **GEARHEAD**

### **DIMENSIONS**




### **CONNECTION DIAGRAMS**


K6IS6N□



回転方向は出力軸から見た場合


K6IS6N□-T





回転方向は出力軸から見た場合

### **DIMENSIONS**



# **GGM** GGM GEARED MOTOR

# **GEARHEAD**

### **DIMENSIONS**


K6IG6N□ + K6G□B(C)



 $K6IG6N\Box - T + K6G\Box B(C)$ 



#### K6IG6N□ + K6G□B(C)




#### 寸法図表

品番	L	適用機種	取付BOLT
01	30		M4 P0.7 X 50
02	40	K6G20~250B(C)	M4 P0.7 X 60
03	26	K6G10BX	M4 P0.7 X 85

#### 重さ

	PART	WEIGHT(kg)					
	MOTOR	0.72					
DECIM	AL GEARHEAD	0,22					
	K6G3~18B(C)	0,26					
GEAR	K6G20~40B(C)	0.33					
TIET	K6G50~250B(C)	0,36					

### K6IG6N□-T + K6G□B(C)



### 寸法図表

品番	L	適用機種	取付BOLT
01	30	K6G3~18B(C)	
02	40	K6G20~250B(C)	M4 P0.7 X 60
03	26	K6G10BX	M4 P0.7 X 85

### 重さ

ľ							
		PART	WEIGHT(kg)				
		MOTOR	0,76				
	DECIN	MAL GEARHEAD	0.22				
		K6G3~18B(C)	0,26				
	GEAR HEAD	K6G20~40B(C)	0,33				
		K6G50~250B(C)	0.36				